

KOBAN

Le KDT-1000 est un appareil de mesure de tension sans contact facile à utiliser, qui relit uniquement la sonde du terminal avec la prise de courant ou le câble d'alimentation.

Sa petite taille, mais aussi son utilisation dans des installations et des résidences font de l'appareil un outil de grande utilité pour les électriciens et le personnel d'entretien.



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Détecteur de tension sans contact
- ✓ Signal lumineux
- ✓ Signal acoustique
- ✓ Ergonomique et facile à utiliser
- ✓ Bouton marche/arrêt
- ✓ Lampe de poche intégrée
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Conforme à la norme CE, EN-61010-1
- ✓ IP67



EMC & LVD

- ✓ EN-61010-1
- ✓ EN-61010-2-032
- ✓ EN-61010-2-033
- ✓ EN-61326-1



CONDITIONS OPÉRATIVES

Température	32 °F à 104 °F (0°C à 40°C)
Humidité relative	<80%
Altitude	Jusqu'à 6,562 pieds (2000 mètres)
Environnement	Espaces intérieurs

CONDICIONE DE STOCKAGE

Température	32 °F à 104 °F (0°C à 40°C)
Humidité relative	<80%
Altitude	Jusqu'à 6,562 pieds (2000 mètres)
Environnement	Espaces intérieurs

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Indicateur lumineux de fonctionnement	Écran LED à haute intensité lumineuse (Visuel)
Arrêt automatique	L'écran LED s'éteint (Visuel). Double signal sonore (Audible)
Indicateurs de batterie faible	L'affichage LED vert clignote (Visuel) Série de sons intermittents (Audible)
Batterie	Deux piles "AAA" de 1,5V
Degré de contamination	2
Dimensions	135 x 19 x 22
Poids	55 g