



# **GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**

### Producto: Soportes en poliamida

## 1. INTRODUCCIÓN

Los soportes en poliamida son accesorios diseñados para la fijación de bridas, cables y conductores eléctricos en instalaciones industriales, residenciales y de telecomunicaciones. Están fabricados en poliamida (nylon), un material resistente, ligero y aislante, que garantiza una sujeción segura y duradera.

#### 2. TIPOS DE SOPORTES

A continuación, se presentan los tipos más comunes de bridas:

### SF 5 (natural o negro)

Ancho máx. de brida: 5 mm

• Tornillo: M4

# SF9 (natural o negro)

Ancho máx. de brida: 9 mm

Tornillo: M5

Disponibles en color natural y negro para adaptarse a diferentes entornos estéticos y técnicos.

### 3. USOS Y APLICACIONES

Los soportes en poliamida se utilizan en:

- Electricidad: fijación de mazos de cables en cuadros eléctricos y bandejas portacables.
- Telecomunicaciones: organización de cables en racks, armarios y centros de datos.
- Industria: sujeción de tuberías flexibles, mangueras y cableado en maquinaria.
- Construcción: canalización y ordenamiento de instalaciones eléctricas





### 4. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- 1. Selección: elija el soporte adecuado según el ancho de la brida y el tornillo requerido (M4 o M5).
- 2. Fijación: atornille el soporte sobre la superficie deseada, asegurando firmeza en el montaje.
- 3. Colocación de la brida: inserte la brida en el soporte pasando el cable o conjunto de cables.
- 4. Ajuste: tense la brida hasta sujetar correctamente el cableado.
- 5. Verificación: confirme que el soporte esté bien fijado y que la brida mantenga la presión adecuada.

#### 5. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- No superar el ancho máximo de brida indicado para cada modelo.
- Utilizar el tornillo correcto (M4 o M5) según el soporte.
- Evitar sobrecargar los soportes con pesos excesivos.
- No instalar en superficies inestables o con vibraciones extremas sin fijación adecuada.
- En entornos de alta temperatura, confirmar la resistencia térmica de la poliamida.

### 6. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Revisar periódicamente las instalaciones y reemplazar los soportes dañados o quebrados.
- Almacenar los soportes en lugares secos, alejados de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantener en su embalaje original hasta el momento de la instalación.